

Technische IFL-Mitteilung

Nr. 06/2024

Die IFL e. V. informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen
aus den Bereichen Fahrzeugtechnik und Lackierung

Porsche Macan Basismodell Typ 95BA (ab Baujahr 11/2013) Türfeststeller nicht immer zerstörungsfrei demontierbar

Beispielhaft zu folgender Modellbaureihe:

Modell: Porsche Macan Typ 95BA

Bj.: ab 11/2013

DAT-Euro-Code: 01 710055..

Audatex Type Code : 041001

Schwacke-DE / Eurotax-AT Modellcode: 4043450




Bild 1: Werkstattbild: Türfeststeller Porsche Macan Neuteile

**Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.**
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFVBDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Detlef Peter Grün, Ennepetal
Steven Didssun, Heinsdorfergrund

Geschäftsführung:
Thomas Aukamm

-2-

Beim oben benannten Fahrzeugmodell Porsche Macan kommt es immer wieder zu Problemen bei der Erneuerung der vorderen oder hinteren Türen bezüglich der Türfeststeller.

Problem: Die Verschraubungen (Metallgewinde) sind in einem Kunststoffgehäuse verpresst. Beim Lösen der Verschraubung dreht sich die Gewindehülse im Kunststoffgehäuse mit. D. h. der Türfeststeller lässt sich im Einzelfall NICHT zerstörungsfrei ausbauen.

Fahrzeughersteller-Informationen: Im Original- Reparaturleitfaden wird dieses Problem nicht erwähnt.



Bild 2: Auszug aus Porsche Reparaturleitfaden RL 575919 Türfeststeller vorne aus- und einbauen (23.03.2024)

Datenanbieter: DAT, Audatex, Schwacke/Eurotax: Zum Zeitpunkt der Überprüfung gab es unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten für die Türfeststeller in den verschiedenen Kalkulationssystemen. Werden die Türfeststeller einzeln ausgewählt (auch unabhängig von den Türen), können diese über eine E-Position = Erneuern sowie über die N-Position = Aus/Einbau kalkuliert werden. Die Datenanbieter folgen so den Angaben aus dem Reparaturleitfaden. Abhilfe kann hier eine „Risiko-Kennung“ für diese Bauteile schaffen. Diese Kennung gibt den Hinweis darauf, dass diese Türfeststeller z. T. nicht zerstörungsfrei zu demontieren sind.

Kalkulation: Aktuell werden bei der Kalkulation der Türen vorne oder hinten Erneuern in den gängigen Kalkulationssystemen die Türfeststeller nicht automatisch als Ersatzteile mit angezogen. Das automatische Ergebnis der Tür-Erneuerung inkl. Material, beinhaltet also nicht die Türfeststeller. Diese müssen individuell von den Anwendern zusätzlich ausgewählt werden.

Dokumentation: Sichern Sie sich ab und dokumentieren Sie im Einzelfall den individuellen Zustand der Bauteile, um spätere Diskussionen zu vermeiden.

Ihr IFL-Team

IFL e.V. Friedberg, 2024
Urheberrechtlich geschützt – alle Rechte vorbehalten

Interessengemeinschaft
für Fahrzeugtechnik und
Lackierung e. V.
Grüner Weg 12
61169 Friedberg

Telefon: +49 (0)6031 - 79 47 90
Telefax: +49 (0)6031 - 79 47 910

E-Mail: info@ifl-ev.de
Internet: www.ifl-ev.de

USt-IdNr.: DE305495485

Bankverbindung:
Frankfurter Volksbank eG
IBAN: DE69 5019 0000 6301 0156 80
BIC: FFVBDEFF

Vereinsregisternummer:
Amtsgericht Friedberg/Hessen
VR 2926

Vertreten durch den Vorstand:
Peter Börner, Mühlheim am Main
Detlef Peter Grün, Ennepetal
Steven Didssun, Heinsdorfergrund

Geschäftsführung:
Thomas Aukamm